

Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSI:s metodbeskrivning i 2005:01 nr 1)

Mätplats MOTALA_PRIV

BENGTSSON,BENGT
VINNERSTADSVÄGEN 14
59145 MOTALA

BENGTSSON,BENGT
VINNERSTADSVÄGEN 14
59145 MOTALA

Rapportadresser:

BENGTSSON,BENGT VINNERSTADSVÄGEN 14 59145 MOTALA

Inkom: 2011-03-01

Etsningsnr: 110301-1

Beräknat: 2011-03-11

Fastighetsdata

Fast.beteckning: VINNERSTAD 7:54

Lägenhetsnr:

Bostadstyp: VILLA

Typ av grund: KRYPGRUND

Typ av ventilation: SJÄLVDRAG

Hushållsvatten: KOMMUNALT

Blåbetong ingår: NEJ

Besök av fackmän: INGET BESÖK

Byggnadsår: 1910

Ombyggnadsår:

Fastighetsnr:

Byggid:

Uppmätta värden (för mer information se baksidan)

Filmnr	Rumstyp	Plan	Bq/m ³	Start datum	Stopp datum	Anm.
1011772	SOVRUM	1	80 +/- 10	2010-12-11	2011-02-28	
1011773	VARDAGSRUM	1	280 +/- 40	2010-12-11	2011-02-28	

Anmärkningar:

Årsmedelvärde

Radongashalt

180 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

2011-03-11 13:09:34

Mätprotokollet ifyllt av:

BENGT BENGTSSON

Maria Häggmark

Analysansvarig MRM Konsult AB

Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

.....
Bostadsinnehavare

Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.